

ID VÚ	Pracovní číslo VÚ	Název vodního útvaru	Kategorie VÚ	Silně ovlivněný nebo umělý VÚ	Hodnocení biologických složek	Hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek	Hodnocení specifických znečišťujících látek	Hodnocení hydromorfologie	Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu VÚ	Nevyhovující ukazatele
BER_0010	BE001	Mže od pramene po vzduť nádrže Lučina	řeka	NE	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry stav	
BER_2020	BE002	Lužní potok od pramene po vzduť nádrže Lučina	řeka	NE	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry stav	
BER_2015_J	BE003	Nádrž Lučina na toku Mže	jezero	ANO	středni	dobry	neznámý	nehodnoceno	středni potenciál	ryby, FP
BER_0040	BE004	Sedlišťský potok od pramene po ústí do Mže	řeka	NE	středni	dobry	středni	nehodnoceno	středni stav	železo, MZB
BER_0050	BE005	Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže	řeka	NE	středni	dobry	dobry	nehodnoceno	středni stav	FB
BER_0060	BE006	Kosový potok od pramene po ústí do Mže	řeka	NE	středni	dobry	středni	nehodnoceno	středni stav	železo, FB
BER_2070	BE007	Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka	řeka	NE	středni	dobry	dobry	nehodnoceno	středni stav	ryby
BER_0080	BE008	Úhlavka od pramene po Výrovský potok	řeka	NE	středni	dobry	neznámý	nehodnoceno	středni stav	MZB
BER_0090	BE009	Výrovský potok od pramene po ústí do toku Úhlavka	řeka	NE	dobry	dobry	středni	nehodnoceno	středni stav	železo
BER_0100	BE010	Úhlavka od toku Výrovský potok po ústí do Mže	řeka	NE	dobry	dobry	středni	nehodnoceno	středni stav	halogeny adsorbovat
BER_0110	BE011	Mže od toku Úhlavka po vzduť nádrže Hracholusky	řeka	NE	středni	dobry	dobry	nehodnoceno	středni stav	FB, FP
BER_0120	BE012	Úterský potok od pramene po Nezdický potok	řeka	NE	neznámý	dobry	neznámý	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0130	BE013	Nezdický potok od pramene po ústí do toku Úterský potok	řeka	NE	dobry	dobry	neznámý	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0140	BE014	Hadovka od pramene po ústí do toku Úterský potok	řeka	NE	dobry	dobry	neznámý	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0150	BE015	Úterský potok od toku Nezdický potok po vzduť nádrže Hracholusky	řeka	NE	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0165_J	BE016	Nádrž Hracholusky na toku Mže	jezero	ANO	středni	středni	dobry	nehodnoceno	středni potenciál	teplota vody, rozpuštěný kyslík, FP
BER_0170	BE017	Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka	řeka	NE	středni	dobry	dobry	nehodnoceno	středni stav	MZB
BER_0180	BE018	Radbuza od pramene po Černý potok	řeka	NE	poškozený	dobry	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	ryby, FB
BER_0190	BE019	Černý potok od pramene po tok Pivoňka	řeka	NE	středni	dobry	neznámý	nehodnoceno	středni stav	MZB
BER_0200	BE020	Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potok	řeka	NE	středni	dobry	neznámý	nehodnoceno	středni stav	MZB
BER_0210	BE021	Černý potok od toku Pivoňka po ústí do toku Radbuza a Radbuza po tok Zubřina	řeka	NE	poškozený	dobry	dobry	nehodnoceno	poškozený stav	FB, MZB
BER_0220	BE022	Zubřina od pramene po Záhořanský potok	řeka	NE	středni	dobry	neznámý	nehodnoceno	středni stav	FB
BER_0230	BE023	Záhořanský potok od pramene po ústí do toku Zubřina	řeka	NE	poškozený	středni	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	reakce vody, BSK5, celkový fosfor, amoniakální dusík, FB, MZB
BER_0240	BE024	Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku Radbuza	řeka	NE	zničený	středni	středni	nehodnoceno	zničený stav	halogeny adsorbovat, celkový fosfor, dusičnanový dusík, ryby, FB, MZB
BER_0250	BE025	Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka	řeka	NE	středni	dobry	dobry	nehodnoceno	středni stav	MZB
BER_0260	BE026	Merklínka od pramene po ústí do toku Radbuza	řeka	NE	neznámý	dobry	neznámý	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0270	BE027	Radbuza od toku Merklínka po vzduť nádrže České údolí	řeka	NE	středni	dobry	dobry	nehodnoceno	středni stav	FB, MZB
BER_0285_J	BE028	Nádrž České údolí na toku Radbuza	jezero	ANO	zničený	středni	neznámý	nehodnoceno	zničený potenciál	reakce vody, teplota vody, celkový fosfor, FP
BER_0290	BE029	Úhlava od pramene po Bílý potok	řeka	NE	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0300	BE030	Bílý potok od pramene po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0310	BE031	Úhlava od toku Bílý potok po vzduť nádrže Nýrsko	řeka	NE	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry stav	
BER_0325_J	BE032	Nádrž Nýrsko na toku Úhlava	jezero	ANO	dobry	dobry	dobry	nehodnoceno	dobry a lepší potenciál	
BER_0330	BE033	Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	dobry	dobry	neznámý	nehodnoceno	dobry stav	

ID VÚ	Pracovní číslo VÚ	Název vodního útvaru	Kategorie VÚ	Silně ovlivněný nebo umělý VÚ	Hodnocení biologických složek	Hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek	Hodnocení specifických znečišťujících látek	Hodnocení hydromorfologie	Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu VÚ	Nevyhovující ukazatele
BER_0340	BE034	Jelenka od pramene po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	střední	dobry	dobry	nehodnoceno	střední stav	MZB
BER_0350	BE035	Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	neznámý	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	metabolity alachloru, pyren, halogeny adsorbovat, teplota vody, dusičnanový dusík
BER_0360	BE036	Poleňka od pramene po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	střední	dobry	střední	nehodnoceno	střední stav	metolachlor a jeho metabolity, terbuthylazine a jeho metabolity, acetochlor a jeho metabolity, metabolity alachloru, železo, FB, MZB
BER_0370	BE037	Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok	řeka	NE	poškozený	dobry	střední	nehodnoceno	poškozený stav	ryby
BER_0380	BE038	Točnický potok od pramene po Měcholupský potok	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	metabolity alachloru, dusičnanový dusík, FB, MZB
BER_0390	BE039	Měcholupský potok od pramene po ústí do toku Točnický potok	řeka	NE	poškozený	střední	střední	nehodnoceno	poškozený stav	hexazinon, metabolity alachloru, rozpuštěný kyslík, FB, MZB
BER_0400	BE040	Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	terbuthylazine a jeho metabolity, metabolity alachloru, pyren, železo, BSK5, FB, MZB
BER_2410	BE041	Přichovický potok a Zlatý potok od pramene po ústí do toku Úhlava	řeka	NE	poškozený	střední	střední	nehodnoceno	poškozený stav	metolachlor a jeho metabolity, terbuthylazine a jeho metabolity, teplota vody, MZB
BER_0420	BE042	Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	ryby, teplota vody, metabolity alachloru
BER_0430	BE043	Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	dobry	dobry	nehodnoceno	střední stav	FB
BER_0440	BE044	Úslava od pramene po Myslivský potok	řeka	NE	poškozený	střední	dobry	nehodnoceno	poškozený stav	BSK5, ryby, FB, MZB
BER_0450	BE045	Myslivský potok od pramene po ústí do toku Úslava	řeka	NE	střední	dobry	střední	nehodnoceno	střední stav	železo, FB
BER_0460	BE046	Podhrázský potok od pramene po ústí do toku Úslava	řeka	NE	střední	dobry	neznámý	nehodnoceno	střední stav	FB, MZB
BER_0470	BE047	Bradava od pramene po ústí do toku Úslava	řeka	NE	střední	dobry	dobry	nehodnoceno	střední stav	FB, MZB
BER_0480	BE048	Úslava od toku Myslivský potok po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	dobry	střední	nehodnoceno	střední stav	železo, FB, MZB
BER_0490	BE049	Klabava od pramene po Skořický potok	řeka	NE	střední	velmi dobrý	dobry	nehodnoceno	střední stav	ryby
BER_0500	BE050	Skořický potok od pramene po ústí do toku Klabava	řeka	NE	střední	dobry	neznámý	nehodnoceno	střední stav	FB, MZB
BER_0510	BE051	Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku Klabava	řeka	NE	střední	dobry	dobry	nehodnoceno	střední stav	FB, MZB
BER_0520	BE052	Voldušský potok od pramene po ústí do toku Klabava	řeka	NE	poškozený	střední	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	celkový fosfor, dusičnanový dusík, amoniakální dusík, FB, MZB
BER_0530	BE053	Klabava od toku Skořický potok po ústí do toku Berounka	řeka	NE	zničený	dobry	dobry	nehodnoceno	zničený stav	MZB, ryby, FB
BER_0540	BE054	Třemošná od pramene po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	MZB, celkový fosfor, dimethachlor, adsorbovatelné organicky vázané halogeny, železo
BER_0550	BE055	Berounka od toku Mže po tok Střela	řeka	NE	poškozený	střední	dobry	nehodnoceno	poškozený stav	reakce vody, FB, MF
BER_0560	BE056	Střela od pramene po vzdutí nádrže Žlutice	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	železo, BSK5, MZB
BER_0570	BE057	Ratibořský potok od pramene po vzdutí nádrže Žlutice	řeka	NE	neznámý	střední	dobry	nehodnoceno	střední stav	teplota vody

ID VÚ	Pracovní číslo VÚ	Název vodního útvaru	Kategorie VÚ	Silně ovlivněný nebo umělý VÚ	Hodnocení biologických složek	Hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek	Hodnocení specifických znečišťujících látek	Hodnocení hydromorfologie	Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu VÚ	Nevyhovující ukazatele
BER_0585_J	BE058	Nádrž Žlutice na toku Střela	jezero	ANO	dobrý	dobrý	dobrý	nehodnoceno	dobrý a lepší potenciál	
BER_0590	BE059	Velká Trasovka od pramene po ústí do toku Střela	řeka	NE	střední	dobrý	neznámý	nehodnoceno	střední stav	FB
BER_0600	BE060	Manětínský potok od pramene po ústí do toku Střela	řeka	NE	poškozený	dobrý	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	ryby
BER_0610	BE061	Mladotický potok od pramene po ústí do toku Střela	řeka	NE	dobrý	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	železo, dusičnanový dusík
BER_0620	BE062	Kralovický potok od pramene po ústí do toku Střela	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	železo, celkový fosfor, dusičnanový dusík, MZB
BER_0630	BE063	Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka	řeka	NE	dobrý	dobrý	dobrý	nehodnoceno	dobrý stav	
BER_0640	BE064	Radnický potok od pramene po ústí do toku Berounka	řeka	NE	dobrý	dobrý	neznámý	nehodnoceno	dobrý stav	
BER_0650	BE065	Javornice od pramene po Šípský potok	řeka	NE	střední	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	dusičnanový dusík, FB
BER_0660	BE066	Šípský potok od pramene po ústí do Javornice	řeka	NE	střední	dobrý	neznámý	nehodnoceno	střední stav	MZB
BER_0670	BE067	Javornice od toku Šípský potok po ústí do toku Berounka	řeka	NE	dobrý	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	dusičnanový dusík
BER_0680	BE068	Zbizožský potok od pramene po tok Koželužka	řeka	NE	poškozený	střední	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	BSK5, celkový fosfor, MZB
BER_0690	BE069	Koželužka od pramene po ústí do toku Zbizožský potok	řeka	NE	střední	dobrý	neznámý	nehodnoceno	střední stav	FB
BER_0700	BE070	Vejvanovský potok od pramene po ústí do toku Zbizožský potok	řeka	NE	dobrý	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	celkový fosfor, dusičnanový dusík
BER_0710	BE071	Zbizožský potok od toku Koželužka po ústí do toku Berounka	řeka	NE	dobrý	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	dusičnanový dusík
BER_0720	BE072	Úpošský potok od pramene po ústí do toku Berounka	řeka	NE	neznámý	dobrý	neznámý	nehodnoceno	dobrý stav	
BER_0730	BE073	Berounka od toku Střela po Rakovnický potok	řeka	NE	poškozený	střední	dobrý	nehodnoceno	poškozený stav	reakce vody , FB, MF
BER_0740	BE074	Rakovnický potok od pramene po Kolečovický potok	řeka	NE	poškozený	střední	střední	nehodnoceno	poškozený stav	železo, dusičnanový dusík, MZB
BER_0750	BE075	Kolečovický potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok	řeka	NE	poškozený	střední	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	celkový fosfor, dusičnanový dusík, FB, MZB
BER_0760	BE076	Lišanský potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok	řeka	NE	poškozený	střední	střední	nehodnoceno	poškozený stav	halogeny adsorbovat, hliník, celkový fosfor, dusičnanový dusík, FB, MZB
BER_0770	BE077	Rakovnický potok od toku Kolečovický potok po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	halogeny adsorbovat, železo, celkový fosfor, dusičnanový dusík, FB, MZB
BER_0810	BE078	Klíčava od pramene po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	dobrý	neznámý	nehodnoceno	střední stav	MZB
BER_0820	BE079	Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka	řeka	NE	poškozený	střední	dobrý	nehodnoceno	poškozený stav	reakce vody , FB, MF
BER_0830	BE080	Litavka od pramene po Obecnický potok	řeka	NE	střední	střední	dobrý	nehodnoceno	střední stav	amoniakální dusík, MZB
BER_0840	BE081	Litavka od toku Obecnický potok po tok Chumava	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	arsen, zinek, halogeny adsorbovat, celkový fosfor, MZB
BER_0850	BE082	Chumava od pramene po ústí do toku Litavka	řeka	NE	střední	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	celkový fosfor, dusičnanový dusík, MZB
BER_0860	BE083	Litavka od toku Chumava po Červený potok	řeka	NE	střední	střední	dobrý	nehodnoceno	střední stav	celkový fosfor, FB, MZB
BER_0870	BE084	Červený potok od pramene po Stroupinský potok	řeka	NE	střední	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	BSK5, celkový fosfor, amoniakální dusík, MZB
BER_0880	BE085	Stroupinský potok od pramene po ústí do toku Červený potok	řeka	NE	střední	střední	neznámý	nehodnoceno	střední stav	celkový fosfor, FB, MZB
BER_0890	BE086	Červený potok od toku Stroupinský potok po ústí do toku Litavka	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	halogeny adsorbovat, celkový fosfor, FB, MZB

ID VÚ	Pracovní číslo VÚ	Název vodního útvaru	Kategorie VÚ	Silně ovlivněný nebo umělý VÚ	Hodnocení biologických složek	Hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek	Hodnocení specifických znečišťujících látek	Hodnocení hydromorfologie	Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu VÚ	Nevyhovující ukazatele
BER_0900	BE087	Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	zinek, halogeny adsorbovat, reakce vody , teplota vody, celkový fosfor, FB, MZB
BER_0910	BE088	Loděnice od pramene po Lhotecký potok	řeka	NE	poškozený	střední	neznámý	nehodnoceno	poškozený stav	BSK5, celkový fosfor, amoniakální dusík, FB, MZB
BER_0920	BE089	Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	střední	střední	nehodnoceno	střední stav	halogeny adsorbovat, celkový fosfor, dusičnanový dusík, ryby, FB, MZB
BER_0930	BE090	Svinařský potok od pramene po ústí do toku Berounka	řeka	NE	střední	dobry	neznámý	nehodnoceno	střední stav	MZB
BER_0940	BE091	Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava	řeka	NE	poškozený	střední	střední	nehodnoceno	poškozený stav	MZB, ryby, FB, FP, reakce vody, metabolity alachloru