

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km ²]	Hodnocení chemického stavu	Nevyhovující ukazatele	Riziko nedosažení dobrého chemického stavu
UPZV_ID	NAZ_UTVAR	PLO_UPZV	STUZCHE_Z	UKJAK_S	ANO/NE
13100	Kvartér Úhlavy	25,8	nevyhovující	pesticidy	ne
13200	Kvartér Radbuzy	12,5	nevyhovující	pesticidy; NH ₄ ; Cl, SO ₄ , PO ₄	ano
13300	Kvartér Mže	17,4	nevyhovující	pesticidy, NH ₄	ano
51100	Plzeňská pánev	466,7	nevyhovující	pesticidy; kovy; SEKM	ano
51200	Manětínská pánev	226,3	dobrý		ano
51310	Rakovnická pánev	941,3	nevyhovující	NO ₃ ; SEKM	ano
51320	Žihelská pánev	88,3	nevyhovující	pesticidy; NO ₃	ano
62121	Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov	1 728,4	nevyhovující	pesticidy	ano
62122	Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov - horní část povodí Černého potoka	92,6	nevyhovující	pesticidy; kovy	ne
62210	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Střibrem	752,1	nevyhovující	pesticidy	ano
62221	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část	512,8	nevyhovující	pesticidy; kovy; SEKM	ano
62222	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část	492,7	nevyhovující	pesticidy; NO ₃ ; SEKM	ano
62223	Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy	273,0	nevyhovující	pesticidy	ano
62300	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky	2 862,8	dobrý		ano
62400	Svrchní silur a devon Barrandienu	258,7	nevyhovující	pesticidy; NO ₃ ; kovy, SEKM	ano