

List opatření

Název opatření:	Rekonstrukce MVN Rybníček pod lesem - Čerčany	ID	DVL218014
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:	malé vodní nádrže, zabezpečení VD před účinky velkých vod, úpravy toků	DP	DVL

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID v.ú.	Název v.ú.	Kód obce	Název obce
DVL_0720	Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava	529516	Čerčany
ID VT	Název VT	Kraj:	Středočeský
		ORP:	Benešov

Popis opatření

Rekonstrukce "Rybníčku pod lesem" pro zajištění ochrany obyvatel v části obce Čerčany, Vysoká Lhota.

Parametry:

		Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany					
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel					
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)					
Průměrná roční škoda (mil. Kč)					
Investiční náklady:	3	mil. Kč	Způsob financování:		
Stav přípravy:			Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:					
Nositel opatření:					
Správce VT:					
Poznámka:					
Navrhovatel:	Obec Čerčany				