

List opatření

Název opatření:	Revitalizace Vltavy pod Vraňany (DV110015)	ID	DVL220052
Vliv:	Limnologie - morfologie	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:		DP	DVL

Vazba na územní jednotky:

TOK ID	Název toku	ID vodního útvaru		Název vodního útvaru	
10100001	Vltava	DVL_0820		Vltava od toku Berounka po ústí do Labe	
Kraj:	Středočeský	ř.km od	0	ř.km do	11,5

Popis opatření

Revitalizace úseku řeky a rehabilitace nivního území. Změny využívání území ostrova. Úpravy povodňových průtočných poměrů ve prospěch rozlivů v nezastavěných plochách a vyšší úrovně ochrany zastavěných území. Rehabilitace zbytků starých ramen. Posílení porostů dřevin podél toku a v ploše ostrova.

Parametry:

HMWB	NE	Prioritní zájem:	ANO
Investiční náklady:	138 000 000	Důvod prioritního zájmu:	ZCHÚ, EVL, ZCHD, povodně
Stav přípravy:	Studie	Návrhová kategorie:	A
Předp. datum dokončení opatření:	po 2015	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Nositel opatření:		Fondy EU:	strukturální
Správce VT:	Povodí Vltavy, s.p.	Navrhovatel:	

Poznámka:

ZCHÚ: PR 474 Úpor, EVLCZ0210186 Úpor - Černínovsko, návaznost na EVL0213039 Labe - Liběchov. ZCHD velevrub malířský, vranka obecná, jelec jesen. Neúčelně technicky upravený nesplavný úsek Vltavy v souběhu s plavebním kanálem Hořín, rozsáhlé suché bermy. Přírodě blízké rozvolnění kynety do berem, nahrazení technického opevnění přírodě blízkými stabilizačními strukturami. Komplexní řešení území v návaznostech na zbytkové vodní prvky ostrova Mrkvice, park Hořín a PR a EVL Úpor.