


Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 8



Přítoky:

7	Lužnice
8	Bezdravský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Kájovský p.(+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava

ř.km Vodní díla:

202,6	6	Kořensko
230,9	7	Hněvkovice
240,1	8	Lipno II
281,3	9	Lipno I
376,7		

ř.km Zdroje znečištění:

200,4	6	JE Temelín
210,4	7	Týn nad Vltavou
319,1	8	České Budějovice
329,5	9	Český Krumlov+JIP Větří
	10	Papírny Loučovice
	11	Horní Planá
	12	Lenora

ř.km

200,4
203,4
232,8
279,3
320,7
356,3
395,5

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: **35 ug/l**