


# Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 9



### Přítoky:

7	Lužnice
8	Bezdravský p.(+ČOV Zliv)
9	Malše
10	Kájovský p.(+ČOV Kájov)
11	Studená Vltava

### Vodní díla:

ř.km	6	Kořensko
	7	Hněvkovice
	8	Lipno II
	9	Lipno I
	10	
	11	
	12	

### Zdroje znečištění:

ř.km	6	JE Temelín
	7	Týn nad Vltavou
	8	České Budějovice
	9	Český Krumlov+JIP Větří
	10	Papírny Loučovice
	11	Horní Planá
	12	Lenora

### ř.km

200,4
203,4
232,8
279,3
320,7
356,3
395,5

### Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: -