


Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 19



Prítoky:

ř.km	Vodní díla:	ř.km
1	Bílinský potok	5,5
2	Smutná	10,7
3	Chotovinský p.(+VK Měšice)	43,7
4	Černovický p.(+VK Zvěrotice)	64,2
5	Dírenský p.(+VK Přehořov)	66,7
6	Nežárka	74,5
7	Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)	85,3
8	Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)	93,3
9	Koštěnický p.(+ČOV Hamr)	115,8
10	Dračice	123,1
11	Skfemelice	156,6

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Rožmberk	93,1

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Bechyně	11,5
2	Tábor Klokoty	37,4
3	Tábor AČOV	41,7
4	Planá nad Lužnicí	46,3
5	Roudná	55,2
6	Skalice	57,0
7	Soběslav	63,9
8	Veselí nad Lužnicí	72,5
9	Lužnice	90,5
10	Suchdol nad Lužnicí	124,7
11	Dvory nad Lužnicí	135,5
12	České Velenice	157,3

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: -