


# Otava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 23



### Přítoky:

ř.km	Vodní díla:
1	Lomnice
2	Blanice (+VK Putim)
3	Brložský p.(+VK Dobevo)
4	Řepický p.(+VK Droužetice)
5	Volyňka (+ČOV Volyň)
6	Březový potok
7	Mlýnský potok
8	Nezdický p.(+VK Žichovice)
9	Ostružná (+VK Hrádek)
10	Losenice
11	Vydra,Křemelná

### Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:
1	Štědronín
2	Písek
3	ÚV Strakonice
4	Strakonice
5	Dražejov
6	Pracejovice
7	Katovice
8	Horní Poříčí
9	Střelské Hoštice
10	Horáždovice
11	Sušice

### Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:
1	Štědronín
2	Písek
3	ÚV Strakonice
4	Strakonice
5	Dražejov
6	Pracejovice
7	Katovice
8	Horní Poříčí
9	Střelské Hoštice
10	Horáždovice
11	Sušice

### ř.km

**Legenda**

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 13 mg/l