


# Otava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 25



### Přítoky:

ř.km	Vodní díla:	ř.km
1	Lomnice	7,0
2	Blanice (+VK Putim)	32,7
3	Brložský p.(+VK Dobevo)	35,4
4	Řepický p.(+VK Droužetice)	52,8
5	Volyňka (+ČOV Volyňe)	54,5
6	Březový potok	62,9
7	Mlýnský potok	72,8
8	Nezdický p.(+VK Žichovice)	81,4
9	Ostružná (+VK Hrádek)	87,8
10	Losenice	107,7
11	Vydra,Křemelná	113,0

### Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Štědronín	4,2
2	Písek	23,5
3	ÚV Strakonice	50,6
4	Strakonice	52,8
5	Dražejov	57,2
6	Pracejovice	58,3
7	Katovice	60,3
8	Horní Poříčí	63,9
9	Střelské Hoštice	67,5
10	Horáždovice	72,6
11	Sušice	88,8

### Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Štědronín	4,2
2	Písek	23,5
3	ÚV Strakonice	50,6
4	Strakonice	52,8
5	Dražejov	57,2
6	Pracejovice	58,3
7	Katovice	60,3
8	Horní Poříčí	63,9
9	Střelské Hoštice	67,5
10	Horáždovice	72,6
11	Sušice	88,8

**Legenda**

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l