


# Volyňka (př.Otavy) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 26



### Přítoky:

ř.km	Vodní díla:
1	Smiradický potok
2	Svaryšovský p.(+BISO Radošovice)
3	Peklov (+VK Dřešín)
4	Starovský potok
5	Radhostický p.(+ČOV Zálezly)
6	Boňanovický p.(+Masna Vimperk)
7	Spůlka
8	Pravětínský potok
9	Křesanovský potok
10	Arnoštský potok
11	Medvědí potok

### Vodní díla:

0,2
2,0
9,1
14,1
19,6
28,3
29,3
35,1
35,8
37,9
42,2

### Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
0,4	1 Teplárna Strakonice	0,4
12,1	2 Volyňe	12,1
15,0	3 Nišovice	15,0
19,6	4 Malenice	19,6
26,0	5 Čkyně	26,0
34,5	6 Vimperk	34,5
38,3	7 ÚV Vimperk	38,3

### Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l