


# Skalice (př.Lomnice) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 31



**Přítoky:**

| ř.km | Vodní díla:                   |
|------|-------------------------------|
| 1    | Čimelický p.(+VK Čimelice)    |
| 2    | Zalužanský potok              |
| 3    | Mišovický p.(Svůdka)          |
| 4    | Hradecký potok                |
| 5    | Mlýnský potok                 |
| 6    | Nesvačilský potok             |
| 7    | Bezděkovský p.(+ČOV Bezděkov) |
| 8    | Hoděmyšský potok              |
| 9    | Buková                        |

**Vodní díla:**

| ř.km | Zdroje znečištění: |
|------|--------------------|
| 6    |                    |
| 5    |                    |
| 4    |                    |
| 3    |                    |
| 2    |                    |
| 1    |                    |

**Zdroje znečištění:**

| ř.km | Zdroje znečištění:     | ř.km |
|------|------------------------|------|
| 1    | Smetanova Lhota        | 6,5  |
| 2    | Mirovice               | 18,1 |
| 3    | Jč drůbež Mirovice     | 19,3 |
| 4    | Sublima Březnice       | 28,6 |
| 5    | Březnice               | 29,4 |
| 6    | Rožmítal pod Třemšínem | 42,5 |

**Legenda**

- Red vertical bar: Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Blue vertical bar: Průměr
- Green horizontal lines: Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

**Poznámka**

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l