

III.2.1b Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod

ID VÚ	Pracovní číslo VÚ	Název vodního útvaru	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele
DUN_0010	DU001	Nivní potok od pramene po ústí do toku Kateřinskýpotok/Katharinabach	dobrý	
DUN_0020	DU002	Kateřinský potok od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_0030	DU003	Hraniční potok od pramene po soutok s tokem Kateřinský potok/Katharinabach	dobrý	
DUN_0040	DU004	Celní potok od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_0050	DU005	Nemanický potok od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_0060	DU006	Černý potok od pramene po Nemanický potok/Schwarzbach	dobrý	
DUN_1070	DU007	Svárožná od pramene po ústí do toku Řezná	dobrý	
DUN_0070	DU008	Řezná od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_0080	DU009	Kouba od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_1080	DU010	Kouba/Chamb od statní hranice po statní hranici	dobrý	
DUN_0090	DU011	Rybniční potok od pramene po ústí do toku Kouba/Chamb	dobrý	
DUN_0120	DU012	Medvědí potok od pramene po ústí do toku Spálenecký potok/Danglesbach	dobrý	
DUN_0130	DU013	Teplá Bystřice od pramene po ústí do toku Kouba/Chamb	dobrý	
DUN_0140	DU014	Chladná Bystřice od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_0150	DU015	Světlá od pramene po státní hranici	dobrý	
DUN_0160	DU016	Mlýnský potok od pramene po Horský potok včetně	dobrý	