

ID VÚ	Pracovní číslo VÚ	Název vodního útvaru	Kategorie VÚ	Silně ovlivněný nebo umělý VÚ	Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu VÚ	Hodnocení chemického stavu VÚ	Celkové hodnocení stavu VÚ
DUN_0010	DU001	Nivní potok od pramene po ústí do toku	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0020	DU002	Kateřinský potok od pramene po státní hranici	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0030	DU003	Hraniční potok od pramene po soutok s tokem	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0040	DU004	Celní potok od pramene po státní hranici	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0050	DU005	Nemanický potok od pramene po státní hranici	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_0060	DU006	Černý potok od pramene po Nemanický potok/Schwarzbach	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_1070	DU007	Svárožná od pramene po ústí do toku Řežná	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_0070	DU008	Řežná od pramene po státní hranici	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_0080	DU009	Kouba od pramene po státní hranici	řeka	NE	poškozený stav	dobrý	nevyhovující
DUN_1080	DU010	Kouba - hraniční úsek od státní hranice po státní hranici	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0090	DU011	Rybniční potok od pramene po ústí do toku Kouba/Chamb	řeka	NE	poškozený stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0120	DU012	Medvědí potok od pramene po ústí do toku	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_0130	DU013	Teplá Bystřice od pramene po ústí do toku Kouba/Chamb	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_0140	DU014	Chladná Bystřice od pramene po státní hranici	řeka	NE	dobrý stav	dobrý	dobrý
DUN_0150	DU015	Světlá od pramene po státní hranici	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující
DUN_0160	DU016	Mlýnský potok od pramene po Horský potok včetně	řeka	NE	střední stav	dobrý	nevyhovující