

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ	51320
Název	Žihelská pánev

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	nevyhovující
nevyhovující	

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

- alachlor ESA
- dusičnany
- metolachlor ESA

Významný problém nakládání s voda ANO Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami
Významné látkové zatížení - bodový zdroj
Významné látkové zatížení - plošný zdroj

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Chemický stav

- | | |
|-----------------|----|
| alachlor ESA | pl |
| dusičnany | nc |
| metolachlor ESA | pl |