

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

BER_0650

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Javornice od pramene po Šípský potok

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	neznámý	dobrý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky
dusičnanový dusík

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby

Fytobentos
fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení	NP	BER207028	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (BE100096)	B	ne
	NP	BER220142	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
	NP	BER220164	Vysoká Libyně - obnova rybníka na Hradeckém potoce	A	ne
	NP	BER220165	Vysoká Libyně - revitalizace stávající vodní plochy	A	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	-	neznámý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos fyto bentos	Fytoplankton pl	Makrofyta
------------------	------	-------------------	-------------------	----------------	------	----------------------------------	--------------------	-----------