

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

BER_0750

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Kolešovický potok od pramene po ústí do toku Rakovnický

HMWB/AWB

NE

potok

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	neznámý	poškozený	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		poškozený				
		poškozený stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

celkový fosfor

dusičnanový dusík

makrozoobentos

fytobentos

Významný problém nakládání s vodami	ANO	Navržená opatření:				
		kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení		NP	BER207004	Nouzov - výstavba kanalizace (BE100049)	A	ano
Významné extrémní množství vody		NP	BER207005	Přílepy - výstavba kanalizace (BE100051)	A	ano
		NP	BER207028	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (BE100096)	B	ano
		NP	BER219002	Nádrž Senomaty na Kolešovickém potoce	A	ne
		NP	BER220115	Renaturace Kolešovického potoka nad Kolešovicemi	A	ne
		NP	BER220116	Renaturace potoka od Heřmanova	A	ne
		NP	BER220142	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	-	střední	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		dusík dusičnanový nc		makrozoobentos pl		fytoobentos pl		