

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ	DVL_0015_J	kategorie VÚ	jezero	OsVPR	NE
Název	Nádrž Orlík III na toku Vltava	HMWB/AWB	ANO		

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	dobrý	-	poškozený	-	střední	-
dobrý		dobrý		poškozený				
		poškozený potenciál						
		nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby ryby	Fytobentos	Fytoplankton fytoplankton	Makrofyta
------------------	------	-------------------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------------------	-----------

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné morfologické změny povrchových vod	NP	DVL204001	Povrchové vody využívané ke koupání	B	ano
	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
	PpZPR	DVL217027	VD Orlík – Vltava, zvýšení retence, opatření na hrázi	O	
	NP	DVL220021	Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0015_J	B	ne
	NP	DVL220121	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík III	B	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	dobrý	neznámý	poškozený	neznámý	střední	neznámý
dobrý		dobrý		poškozený				
		poškozený potenciál						
		nevyhovující						

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
					ryby	pl	fytoplankton	pl