

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0080

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Mastník od toku Sedlecký potok po vzdutí nádrže Slapy

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	dobrý	dobrý	zničený	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		střední		zničený				
		zničený stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky
celkový fosfor

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby
ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

Významný problém nakládání s vodami

NE

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NP	DVL205001	Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí	B	ano
NP	DVL207010	Sedlčany - přestavba kanalizace (DV100032)	A	ne
NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
NP	DVL220007	Generel odvodnění města Sedlčany	A	ne
NP	DVL220122	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy	B	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	dobrý	dobrý	neznámý	střední	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
					ryby	pl		