

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0640

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Jevanský potok od pramene po ústí do toku Sázava

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	neznámý	dobrý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

fytobentos

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení	NP	DVL204001	Povrchové vody využívané ke koupání	B	ano
	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
	NP	DVL207054	Mukařov - výstavba kanalizace a ČOV	A	ano
	NP	DVL207064	Černé Voděradý - výstavba kanalizace a ČOV	A	ne
	NP	DVL220102	Renaturace Jevanského potoka u Srbína	A	ne
	NP	DVL220103	Renaturace Jevanského potoka	A	ne
	NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
	NP	DVL220133	Srbín - revitalizace vodní nádrže	A	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	-	neznámý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos fyto bentos	Fytoplankton pl	Makrofyta
------------------	------	-------------------	-------------------	----------------	------	----------------------------------	--------------------	-----------