


# Lužnice - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 18



### Přítoky:

ř.km	Průtok
1	Bílinský potok
2	Smutná
3	Chotovinský p.(+VK Měšice)
4	Černovický p.(+VK Zvěrotice)
5	Dírenský p.(+VK Přehořov)
6	Nežárka
7	Miletínský p.(+ČOV Lomnice n.L.)
8	Prostřední stoka (+ČOV Třeboň)
9	Koštěnický p.(+ČOV Hamr)
10	Dračice
11	Skřemelice

### Vodní díla:

ř.km	Vodní dílo
1	Rožmberk

### Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroj znečištění	ř.km
1	Bechyně	11,5
2	Tábor Klokoty	37,4
3	Tábor AČOV	41,7
4	Planá nad Lužnicí	46,3
5	Roudná	55,2
6	Skalice	57,0
7	Soběslav	63,9
8	Veselí nad Lužnicí	72,5
9	Lužnice	90,5
10	Suchdol nad Lužnicí	124,7
11	Dvory nad Lužnicí	135,5
12	České Velenice	157,3

**Legenda**

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l