


# Lomnice (př.Otavy) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 30



**Přítoky:**

ř.km	Vodní díla:	ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km	
1	Skalice	3,0	1	Ostrovec	7,0
2	Jesenický potok	3,4	2	Mirotice	14,1
3	Kostratecký potok	18,4	3	Buzice	25,3
4	Škvořetický potok	25,2	4	Blatná	28,0
5	Mračovský p.(+Dřevokov Blatná)	26,8	5	Lnáře	41,4
6	Závišínský p.(+ČOV Bělčice)	31,6			
7	Hajanský p.(+VK Kocelovice)	33,2			
8	Pálenecký potok	37,2			
9	Hradištský potok	38,6			
10	Metelský potok	46,7			

**Vodní díla:**

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
5	1	7,0
4	2	14,1
3	3	25,3
2	4	28,0
1	5	41,4

**Zdroje znečištění:**

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Ostrovec	7,0
2	Mirotice	14,1
3	Buzice	25,3
4	Blatná	28,0
5	Lnáře	41,4

**Legenda**

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

**Poznámka**

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l