

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ 12110

Kategorie VÚ svrchní vrstva

Název Kvartér Lužnice

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele

Chemický stav

PESTICIDY

NH4

CL

SO4

PO4

SEKM

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Chemický stav

NH4	PAU	PESTICIDY	PO4
2.2	1.5	2.2	2.2
PT_T	PT_N, PT_T	PT_T	PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
1.5	látky skupiny PAU
2.2	pesticidy
2.2	fosforečnany
2.2	amonné ionty

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano
NPP	HVL31004011	JČDZ a.s. Soběslav	A	ne