

List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID VÚ** 13200

**Kategorie VÚ** svrchní vrstva

**Název** Kvartér Radbuzy

**Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

**Překročené ukazatele**

**Chemický stav**

PESTICIDY

NH4

CL

SO4

PO4

**Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

**Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu**

**Chemický stav**

CL	NH4	NO3	PESTICIDY	PO4
2.1	2.2	2.2	2.2	2.2
PT_T	PT_T	PT_T	PT_T	PT_T

**Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka
2.1	chloridy
2.2	pesticidy
2.2	fosforečnany
2.2	dusičnany
2.2	amonné ionty

**Navržená opatření:**

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	<a href="#">CZE</a>	Listy opatření typu C	C	ano