

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ 21400

Kategorie VÚ základní vrstva

Název Třeboňská pánev - jižní část

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele

Chemický stav

PESTICIDY

NO3

CL

SO4

PO4

KOVY

KNK4,5

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Chemický stav

KNK4,5	KOVY	NO3	PESTICIDY	PO4
8	2.7	2.2	2.2	2.2
PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
2.2	pesticidy
2.2	fosforečnany
2.2	dusičnany
2.7	kovy
8	kyselinová neutralizační kapacita při pH 4,5

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano
NPP	HVL31602001	Úprava podmínek realizace vrtů pro tepelná čerpadla	B	ano