

List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID VÚ** 21510

**Kategorie VÚ** základní vrstva

**Nazev** Třeboňská pánev - severní část

**Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

**Překročené ukazatele**

**Chemický stav**

PESTICIDY

NO3

CL

SO4

PO4

**Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

**Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu**

**Chemický stav**

NO3	PAU	PESTICIDY	PO4
2.2	2.7	2.2	2.2
PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T

**Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka
2.2	pesticidy
2.2	fosforečnany
2.2	dusičnany
2.7	látky skupiny PAU

**Navržená opatření:**

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	<a href="#">CZE</a>	Listy opatření typu C	C	ano
NPP	<a href="#">HVL30501001</a>	Omezování odběrů podzemních vod	B	ano
NPP	<a href="#">HVL31602001</a>	Úprava podmínek realizace vrtů pro tepelná čerpadla	B	ano