

List hodnocení útvaru podzemních vod**ID VÚ** 21520**Kategorie VÚ** základní vrstva**Název** Třeboňská pánev - střední část**Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele**Chemický stav**

PESTICIDY

NO3

NH4

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu**Chemický stav**

NH4	PESTICIDY	PO4
2.2	2.2	2.2
PT_P, PT_T	PT_P, PT_T	PT_P, PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
2.2	pesticidy
2.2	fosforečnany
2.2	amonné ionty

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano