

List hodnocení útvaru podzemních vod**ID VÚ** 51310**Kategorie VÚ** základní vrstva**Nazev** Rakovnická pánev**Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele**Chemický stav**

NO3

SEKM

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu**Chemický stav**

KOVY	NH4	NO3
1.5	2.2	2.2
PT_N, PT_T	PT_T	PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
1.5	kovy
2.2	dusičnany
2.2	amonné ionty

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	BER31004009	Jímací území Rakovnický potok	A	ne
NPP	BER31602001	Úprava podmínek realizace vrtů pro tepelná čerpadla	B	ano
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano