

List hodnocení útvaru podzemních vod**ID VÚ** 62110**Kategorie VÚ** základní vrstva**Nazev** Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka**Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý stav	dobrý stav

Překročené ukazatele**Chemický stav****Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu**Chemický stav****Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka
2.2	amonné ionty
2.7	kovy

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano