

**List hodnocení útvaru podzemních vod****ID VÚ** 62222**Kategorie VÚ** základní vrstva**Nazev** Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část**Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

**Překročené ukazatele****Chemický stav**

PESTICIDY

NO3

SEKM

**Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

**Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu****Chemický stav**

BENZEN	CHLOROFORM	KOVY	NO3	PAU	PESTICIDY
1.5	1.5	1.5	2.2	1.5	2.2
PT_N, PT_T	PT_N, PT_T	PT_N, PT_T	PT_T	PT_N, PT_T	PT_T

**Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka
1.5	trichlormetan (chloroform)
1.5	látky skupiny PAU
1.5	kovy
1.5	benzen
2.2	pesticidy
2.2	dusičnany

**Navržená opatření:**

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	<a href="#">BER31004006</a>	ZACHEMO, a.s. Plzeň	A	ne
NPP	<a href="#">CZE</a>	Listy opatření typu C	C	ano