

List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID VÚ** 65100

**Kategorie VÚ** základní vrstva

**Název** Krystalinikum v povodí Lužnice

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Překročené ukazatele

Chemický stav

PESTICIDY

SEKM

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující stav	dobrý stav

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Chemický stav

KOVY	NO3	PAU	PESTICIDY
1.5	2.2	1.5	2.2
PT_N, PT_T	PT_T	PT_N, PT_T	PT_T

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
1.5	látky skupiny PAU
1.5	kovy
2.2	pesticidy
2.2	dusičnany

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	<a href="#">CZE</a>	Listy opatření typu C	C	ano
NPP	<a href="#">HVL31004013</a>	Sklárna Janštejn - areál	A	ne