

List hodnocení útvaru povrchových vod

**ID VÚ** BER\_0440  
**Název** Úslava od pramene po Myslívský potok

**Typologie VÚ** 1-2-1-2

**Kategorie VÚ** řeka  
**HMWB/AWB** NE

**OsVPR** NE

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	EKOLOGICKÝ STAV									
	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		HYDROMORFOLOGICKÉ SLOŽKY			BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	HYDROLOG. REŽ.	KONTINUITA	MORFOL. PODM.	MAKROZOOBEN.	FYTOBENT.	MAKROFYTA	FYTOPLANKT.	RYBY
dobrý stav	střední	střední	dobrý	střední	dobrý	poškozený	-	-	-	dobrý
	střední		střední			poškozený				
poškozený stav										

Překročené ukazatele

Syntetické I.	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Hydrologický režim	Kontinuita toku	Morfologické podm.	Makrozoobentos	Fytobentos	Makrofyta	Fytoplankton	Ryby
		BSK-5 O2-PERC P-V P-PO4 N-NO3 N-NH4	FE-TOTAL		kontinuita toku		makrozoobentos				

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	EKOLOGICKÝ STAV									
	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		HYDROMORFOLOGICKÉ SLOŽKY			BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	HYDROLOG. REŽ.	KONTINUITA	MORFOL. PODM.	MAKROZOOBEN.	FYTOBENT.	MAKROFYTA	FYTOPLANKT.	RYBY
dobrý stav	střední	střední	dobrý	střední	dobrý	poškozený	-	-	-	dobrý
	střední		střední			poškozený				
poškozený stav										

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Syntetické I.	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Hydrologický režim	Kontinuita toku	Morfologické podm.	Makrozoobentos	Fytobentos	Makrofyta	Fytoplankton	Ryby
		FCH_VK 1.8, 2.6 PT_T FCH_VZN 2.2, 2.6 PT_T FCH_VZP 1.2, 1.8, 2.2, 2.6 PT_T	FCH_SZL 1.8 PT_T		HMF_KONT 4.2.8 PT_T		BIO_MZB PT_T 1.8, 2.6, 4.2.8				

**Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka
1.2	Všeobecné fyzikálně chemické látky
1.8	Maktozoobentos
1.8	Specifické znečišťující látky
1.8	Všeobecné fyzikálně chemické látky
2.2	Všeobecné fyzikálně chemické látky
2.6	Maktozoobentos
2.6	Všeobecné fyzikálně chemické látky
4.2.8	Maktozoobentos
4.2.8	Kontinuita toku
10	Specifické znečišťující látky

**Navržená opatření:**

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	<a href="#">BER31201023</a>	Revitalizace levobřežního přítoku Míhovky od Nové Vsi (BER220107)	A	ne
NPP	<a href="#">BER31201024</a>	Revitalizace Míhovky (BER220108)	A	ne
NPP	<a href="#">BER31208029</a>	Migrační zprostupnění vybraných vodních toků	B	ne
NPP	<a href="#">BER31501005</a>	MVN Na Jamkách	A	ano
NPP	<a href="#">BER31501022</a>	Vodohospodářská opatření v krajině ve správním území ORP Blovice	B	ano
NPP	<a href="#">CZE</a>	Listy opatření typu C	C	ano