

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ DVL_0720
Název Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava

Typologie VÚ 1-1-1-3

Kategorie VÚ řeka
HMWB/AWB NE

OsVPR ANO **DVL 03**

Hodnocení stavu na základě výsledků situačního a provozního monitoringu naměřených v období let 2016-2018

CHEMICKÝ STAV	EKOLOGICKÝ STAV									
	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		HYDROMORFOLOGICKÉ SLOŽKY			BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	HYDROLOG. REŽ.	KONTINUITA	MORFOL. PODM.	MAKROZOOBEN.	FYTOBENT.	MAKROFYTA	FYTOPLANKT.	RYBY
nedosažení dobrého stavu	střední	střední	střední	střední	střední	dobrý	střední	-	zničený	dobrý
	střední		střední			zničený				

Překročené ukazatele

Syntetické I.	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Hydrologický režim	Kontinuita toku	Morfologické podm.	Makrozoobentos	Fytobentos	Makrofyta	Fytoplankton	Ryby
B-A-PYREN		T	EDTA	hydrologický režim	kontinuita toku	morfologické podm.		fyrobentos		fytoplankton	
FLUORANTEN		O2-PERC	ALACHLOR-MB								
		BSK-5									
		PH									
		N-NO3									
		P-V									
		P-PO4									

Odhad dopadu navržených opatření k roku 2027

CHEMICKÝ STAV	EKOLOGICKÝ STAV									
	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		HYDROMORFOLOGICKÉ SLOŽKY			BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	HYDROLOG. REŽ.	KONTINUITA	MORFOL. PODM.	MAKROZOOBEN.	FYTOBENT.	MAKROFYTA	FYTOPLANKT.	RYBY
nedosažení dobrého stavu	střední	střední	střední	střední	střední	dobrý	střední	-	zničený	dobrý
	střední		střední			zničený				

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Syntetické I.	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Hydrologický režim	Kontinuita toku	Morfologické podm.	Makrozoobentos	Fytobentos	Makrofyta	Fytoplankton	Ryby
B-A-PYREN		FCH_VA	FCH_SZL	HMF_REZIM	HMF_KONT	HMF_MORF		BIO_FB		BIO_FP	
2.7		8	1.1	4.3.1	4.2.1	4.1.2		1.2		PT_T	
PT_T		PT_T	PT_T	PT_T	PT_T	PT_T		PT_T		1.2, 2.2, 2.6, 4.2.1	
FLUORANTEN		FCH_VK	FCH_SZL	HMF_REZIM	HMF_KONT	HMF_MORF		BIO_FB		BIO_FP	
2.4		2.6, 8	2.2	4.3.3	4.2.4	4.1.4		2.2		PT_T	
PT_T		PT_T	PT_T	PT_T	PT_T	PT_T		PT_T		4.2.4, 4.2.6, 4.3.1	
		FCH_VT			HMF_KONT			BIO_FB		BIO_FP	
		4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1			4.2.6			2.6		PT_T	
		PT_T			PT_T			PT_T		4.3.3	
		FCH_VT									
		4.3.3, 7									
		PT_T									
		FCH_VZP									
		1.1, 2.2, 2.6									
		PT_T									

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významného vlivu	Složka
1.1	Specifické znečišťující látky
1.1	Všeobecné fyzikálně chemické látky
1.2	Fytobentos
1.2	Fytoplankton
2.2	Fytoplankton
2.2	Všeobecné fyzikálně chemické látky
2.2	Specifické znečišťující látky
2.2	Fytobentos
2.4	Syntetické látky
2.6	Fytobentos
2.6	Fytoplankton
2.6	Všeobecné fyzikálně chemické látky
2.7	Syntetické látky
4.1.2	Morfologické podmínky
4.2.1	Všeobecné fyzikálně chemické látky
4.2.1	Fytoplankton
4.2.1	Kontinuita toku
4.1.4	Morfologické podmínky
4.2.4	Všeobecné fyzikálně chemické látky
4.2.4	Kontinuita toku
4.2.4	Fytoplankton
4.2.6	Fytoplankton
4.2.6	Všeobecné fyzikálně chemické látky
4.2.6	Kontinuita toku
4.3.1	Fytoplankton
4.3.1	Všeobecné fyzikálně chemické látky
4.3.1	Hydrologický režim
4.3.3	Všeobecné fyzikálně chemické látky
4.3.3	Hydrologický režim
4.3.3	Fytoplankton
7	Všeobecné fyzikálně chemické látky
8	Všeobecné fyzikálně chemické látky

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NPP	CZE	Listy opatření typu C	C	ano
NPP	DVL30702103	Intenzifikace ČOV Čerčany	A	ano
NPP	DVL31201012	Revitalizace nebo renaturace v dílčím povodí Dolní Vltavy	B	ne
NPP	DVL31202001	Renaturace nebo revitalizace v dílčím povodí Dolní Vltavy	B	ne
NPP	DVL31208003	Sázava, ř.km 27,724, Nespeky - rekonstrukce jezu a rybího přechodu	A	ano
NPP	DVL31208026	Zprostupnění jezu Chocerady ř.km 43,5 (DV110062)	A	ne
NPP	DVL31208027	Zprostupnění jezu Hvězdovice ř.km 41,9 (DV110063)	A	ne
NPP	DVL31208028	Zprostupnění jezu Poddubí ř.km 40,5 (DV110064)	A	ne
NPP	DVL31208029	Zprostupnění jezu Čtyřkoly ř.km 35,7 (DV110065)	A	ne
NPP	DVL31208030	Zprostupnění jezu Čerčany ř.km 33,5 (DV110066)	A	ne
NPP	DVL31208031	Zprostupnění jezu Nespeky ř.km 27,7 (DV110068)	A	ne
NPP	DVL31208032	Zprostupnění jezu Brodce ř.km 20,9 (DV110070)	A	ne
NPP	DVL31208033	Zprostupnění jezu Týnec ř.km 19,7 (DV110071)	A	ne
NPP	DVL31208034	Zajištění trvalé prostupnosti jezu Brejlov ř.km 16,9 (DV110073)	A	ne
NPP	DVL31208035	Zprostupnění jezu Káňov ř.km 16,3 (DV110074)	A	ne
NPP	DVL31208036	Zprostupnění jezu Kamenný Újezdec ř.km 12,1 (DV110076)	A	ne
NPP	DVL31208037	Zprostupnění jezu Kamenný Přívaz ř.km 10,9 (DV110077)	A	ne
NPP	DVL31208038	Zprostupnění jezu Žampach ř.km 9,9 (DV110078)	A	ne
NPP	DVL31208048	Migrační zprostupnění vybraných vodních toků	B	ne
NPP	DVL31502002	Zajištění environmentálních cílů pro velevruba tupého (Unio crassus) v chráněných územích	B	ano
PpZPR	OsVPR DVL 03	Listy obecných opatření pro OsVPR DVL 03	B	ne