

## IV.1.1c Vlivy, způsobující nedosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

<b>ID VÚ</b>	<b>Název vodního útvaru</b>	<b>Typ vlivu na stav útvaru podzemních vod</b>	<b>Složka stavu chemický/kvantitativní</b>	<b>Cíl - ukazatel způsobující nedosažení dobrého stavu</b>
<i>UPZV_ID</i>	<i>NAZ_UTVAR</i>	<i>TYPVLIV_Z</i>		
62110	Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka	2.2	chemický	amonné ionty
62110	Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka	2.7	chemický	kovy
62130	Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach	2.2	chemický	amonné ionty